


H07V-K 4mm<sup>2</sup>

H07V-K 2,5mm<sup>2</sup>



NSGAFÖU 4mm<sup>2</sup>

- \*Beistellung Prüfklemmleiste X1 SWV
- \*Beistellung Motorschutzschalter F2 SWV
- \*Beistellung Stromwandler SWV
- \*Nach Prüfung und Genehmigung aller benötigten Pläne kann die Abholung in den SWV erfolgen

HAK

L1  
L2  
L3  
PEN

L1  
L2  
L3  
N  
PE

1 2 3 4 5 6 7 8